

Наряд допуск № 1429 На производство газоопасных работ

«26» июня 2015 г.

Срок хранения 1 год

1. Наименование организации: филиал ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. Всеволожске, Всеволожский район газоснабжения.
(наименование газового хозяйства, службы, цеха)

2. Должность, фамилия, имя, отчество лица, получившего наряд-допуск на выполнение газоопасных работ: *начальник Всеволожского района газоснабжения Бахмуров Валерий Андреевич*

3. Место и характер работ: д. Канисты, ДНП «Коркинские Просторы» (распределительный газопровод среднего давления).

Присоединение вновь построенного подземного полиэтиленового газопровода среднего давления к действующему подземному полиэтиленовому газопроводу среднего давления, пуск газа в газопровод среднего давления, продувка газопровода.

4. Состав бригады:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. сварщик на машине к/св | – Ю.А. Максимов |
| 2. начальник участка | – М.В. Коптелова |
| 3. водитель-слесарь РПГ | – А.Н. Талин |
| 4. слесарь | – М.Ю. Лопато |
| 5. слесарь | – В.М. Седых |
- (должность, инициалы, фамилия)

5. Дата и время начала работ: **29 июня 2015 г. с 8-00 час.**
Дата и время окончания работ: **29 июня 2015 г. до 17-00 час.**

6. Технологическая последовательность основных операций при выполнении работ (перечисляется технологическая последовательность операций в соответствии с действующими инструкциями; допускается применение типовых нарядов-допусков руководителя работ под личную подпись):

Предварительно предупредить АДС о проводимых работах. Подготовительные работы, присоединение вновь построенного подземного полиэтиленового газопровода среднего давления ТРОЙНИКОВЫМ соединением, пуск газа в газопровод среднего давления, продувку газопровода производить в соответствии с прилагаемым нарядом на газоопасные работы, планом организации работ, схемой и требованиями инструкций №№ 13-П, 51-П, 52-П, 99/1-П, 116-П, 136-П, 137-П, 5-ОТ, 78-ОТ, 102-ОТ, 117-ОТ.

7. Работа разрешается при выполнении следующих основных мер безопасности (перечисляются основные меры безопасности, указываются инструкции, которыми следует руководствоваться):

- к месту производства работ не допускать посторонних лиц, открытого огня, курения;
- слесарный инструмент применять из цветного металла, исключающий искрообразование или из черного металла, если рабочая часть инструмента обильно смазана солидолом или другой аналогичной смазкой;
- наличие утечек определять обмыливанием;
- подготовить средства пожаротушения: кошку, лестницу, лопату, углекислотные огнетушители (2х5 л или 1х10 л) и проверить наличие ОУ-50 в АРГМ;
- подготовить индивидуальные средства защиты на каждого члена бригады, включая руководителя работ;
- работы выполнять в соответствии с требованиями инструкций: №№ 13-П, 51-П, 52-П, 99/1-П, 116-П, 136-П, 137-П, 5-ОТ, 78-ОТ, 102-ОТ, 117-ОТ.

8. Средства общей и индивидуальной защиты, которые обязана иметь бригада: ПШ-1 №№ 12, 13, 41, 50, 19, 21 на каждого члена бригады, включая руководителя работ, спецодежда, рукавицы, сигнальные жилеты, аптечка – проверены.

Начальник Всеволожского района газоснабжения В.А. Бахмуров _____ (подпись)
(должность, инициалы, фамилия, личная подпись лица, проводившего проверку готовности средств индивидуальной защиты к выполнению работ и умению ими пользоваться)

Наряд допуск № 1431 На производство газоопасных работ

«26» июня 2015 г.

Срок хранения 1 год

1. Наименование организации: филиал ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. Всеволожске, Всеволожский район газоснабжения.
(наименование газового хозяйства, службы, цеха)

2. Должность, фамилия, имя, отчество лица, получившего наряд-допуск на выполнение газоопасных работ: *начальник Всеволожского района газоснабжения Бахмуров Валерий Андреевич*

3. Место и характер работ: д. Канисты, ДНП «Коркинские Просторы» (распределительный газопровод среднего давления).

Присоединение вновь построенного подземного полиэтиленового газопровода среднего давления к действующему подземному полиэтиленовому газопроводу среднего давления, пуск газа в газопровод среднего давления, продувка газопровода.

4. Состав бригады:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. начальник участка | – М.В. Контелова |
| 2. водитель-слесарь РПГ | – А.Н. Талин |
| 3. слесарь | – М.Ю. Лопато |
| 4. слесарь | – В.М. Седых |
| 5. слесарь | – |

(должность, инициалы, фамилия)

5. Дата и время начала работ: **29 июня 2015 г. с 8-00 час.**

Дата и время окончания работ: **29 июня 2015 г. до 17-00 час.**

6. Технологическая последовательность основных операций при выполнении работ (перечисляется технологическая последовательность операций в соответствии с действующими инструкциями; допускается применение типовых нарядов-допусков руководителю работ под личную подпись):

Предварительно предупредить АДС о проводимых работах. Подготовительные работы, присоединение вновь построенного полиэтиленового газопровода среднего давления путем вскрытия седлового отвода, пуск газа в газопровод среднего давления, продувку газопровода производить в соответствии с прилагаемым нарядом на газоопасные работы, планом организации работ, схемой и требованиями инструкций № 13-П, 51-П, 52-П, 99/1-П, 136-П, 137-П, 5-ОТ, 78-ОТ, 102-ОТ, 117-ОТ.

7. Работа разрешается при выполнении следующих основных мер безопасности (перечисляются основные меры безопасности, указываются инструкции, которыми следует руководствоваться):

- к месту производства работ не допускать посторонних лиц, открытого огня, курения,
- слесарный инструмент применять из цветного металла, исключая искрообразование или из черного металла, если рабочая часть инструмента обильно смазана солидолом или другой аналогичной смазкой;
- наличие утечек определять обмыливанием,
- подготовить средства пожаротушения: кошму, лестницу, лопату, углекислотные огнетушители (2х5л или 1х10л) и проверить наличие ОУ-80 в АРГМ,
- подготовить индивидуальные средства защиты на каждого члена бригады, включая руководителя работ,
- в котловане работы производить в индивидуальных средствах защиты, включая руководителя работ
- работы выполнять в соответствии с требованиями инструкций № 13-П, 51-П, 52-П, 99/1-П, 136-П, 137-П, 5-ОТ, 78-ОТ, 102-ОТ, 117-ОТ.

8. Средства общей и индивидуальной защиты, которые обязана иметь бригада: ППИ-1 №№ 12, 13, 41, 50, 19 на каждого члена бригады, включая руководителя работ, спецодежда, рукавицы, сигнальные жилеты, аптечка – проверены.

Начальник Всеволожского района газоснабжения В.А. Бахмуров _____ (подпись)

(должность, инициалы, фамилия, личная подпись лица, проводившего проверку готовности средств индивидуальной защиты к выполнению работ и умению ими пользоваться)